参照用歩掛の復帰手順

[ファイルのダウンロード]



STEP 01

弊社 HP から「**参照用歩掛データ**」 ファイルを
ご利用中のパソコンにダウンロードします。

※ファイルのダウンロード先(保存場所)は
ご利用ブラウザの［設定］で確認できます。

[マスター復帰]

STEP 02

PLANEST を起動後、 「**データベース保守**」の、
「**マスターの復帰**」をクリックします。



STEP 03

パス参照(S) をクリックし、 STEP 01 でファイルを
ダウンロードしたフォルダを開きます。



STEP 04

SeBackup-sbugake_R3x.x.lzh ファイルを選択し、
開く(O) をクリックします。



STEP 05

「**データベース保守**」 実行 をクリックし、
ファイルの「復帰処理」を実行します。

STEP 06

OK をクリックしたら、
参照用歩掛の復帰 は完了です。